



INDICAÇÃO Nº 10043

Reparação da pavimentação na Rua Benedito Basílio de Souza Filho, defronte do nº. 339 (Jd. São Camilo Novo - 13216-450)

ENCAMINHE-SE.

Presidente

13/11/2018

Na Rua Benedito Basílio de Souza Filho, defronte do nº. 339 (Jd. São Camilo Novo), foram realizadas obras de manutenção pela DAE/SA – Água e Esgoto para reparação de vazamento, entretanto o pavimento não foi restaurado posteriormente.

Essa situação imprópria, além de receber infiltração em dias de chuva, podendo comprometer a estrutura local, também reflete em implicações negativas para o tráfego.

Isto posto,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparação da pavimentação na Rua Benedito Basílio de Souza Filho, defronte do nº. 339 (Jd. São Camilo Novo).

Sala das Sessões, em 13 de novembro de 2018.

MÁRCIO PETENCOSTES DE SOUSA
'Márcio Cabeleireiro'