



INDICAÇÃO N° 10179

Reparo na tampa de bueiro situada na Rua Prof. Frederico Perracini, na altura do seu entroncamento com a Rua Manoel José da Fonseca (Jardim Tamoio) - CEP: 13219-210.

ENCAMINHE-SE.

Presidente

21 / 11 / 2018

CONSIDERANDO que a tampa de bueiro situada na Rua Prof. Frederico Perracini, na altura do seu entroncamento com a Rua Manoel José da Fonseca, no Jardim Tamoio - CEP: 13219-210, está afundando e gerando riscos de acidentes envolvendo transeuntes;

CONSIDERANDO o fato que por ali passa uma linha de ônibus, e isso tem agravado a situação,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo na tampa de bueiro situada na rua supracitada.

Sala das Sessões, em 21 de novembro de 2018.

Eng.º Marcelo Gastaldo