



INDICAÇÃO Nº 10201

Obras de melhorias e conservação na UBS Rui Barbosa (Vila Nambi).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

27/11/2018

A UBS Rui Barbosa, na Vila Nambi, enfrenta precariedade em suas instalações, a se destacar infiltrações diversas em todo o corredor e em algumas salas; bem como a porta do banheiro feminino está avariada.

Para melhor funcionamento, bem como por adequadas condições sanitárias, o local necessita da construção de lixeira nos fundos da unidade; além de se poder otimizar a utilização da unidade com atividades, mediante a implantação de cobertura do espaço pavimentado em cimento, que atualmente está ocioso.

O calor excessivo é outro inconveniente, faltando naquela estrutura ventiladores em todos os espaços internos, bem como equipamento de forno micro-ondas para utilização pelos servidores que lá dedicam suas atividades.

Isto posto,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para realização de obras de melhorias e conservação na UBS Rui Barbosa (Vila Nambi), nos moldes apontados.

Sala das Sessões, em 27 de novembro de 2018.

MÁRCIO PETENCOSTES DE SOUSA

'Márcio Cabeleireiro'