



INDICAÇÃO N° 10296

Avaliação da erosão interna e tapamento de buraco defronte do número 2.810, da Avenida Humberto Cereser (Bairro Caxambu).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

27 / 11 / 2018

CONSIDERANDO que o buraco aberto defronte do número 2.810, da Avenida Humberto Cereser, no Bairro Caxambu, é proveniente de erosão interna,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para avaliação da erosão interna e tapamento de buraco no endereço supracitado.

Sala das Sessões, em 27 de novembro de 2018.

RAFAEL ANTONUCCI