



INDICAÇÃO N° 10492

Reparos no asfalto ao redor do tampão de bueiro na Rua João Scabin, cruzamento com a Rua Prof. José Tavares (Vila Vianelo) - CEP 13207-180.

ENCAMINHE-SE.

Presidente

11 / 12 / 2018

Considerando a degradação do asfalto ao redor do tampão de bueiro no endereço abaixo referido, que têm prejudicado e causado transtornos ao trânsito,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para a execução de reparos ao redor de tampão de bueiro na Rua João Scabin no cruzamento com a Rua Prof. José Tavares, na Vila Vianelo.

Sala das Sessões, em 11 de dezembro de 2018.

VALDECI VILAR MATHEUS

'Delano'