




**INDICAÇÃO Nº 10563**

Recolocação de placa de sinalização indicativa de localização na Avenida Dr. Olavo Guimarães, altura do n.º 157 (Vila Arens).




Há uma Placa de Sinalização Indicativa de Localização que se encontra torta (virada para cima), no endereço abaixo indicado, devendo ser recolocada no lugar, pois, a sua falta, dificulta a localização dos motoristas, principalmente os que são de outros municípios e trafegam em Jundiaí, além do fato da placa estar torta desde janeiro de 2018, como consta nas imagens do *google street view*.

Pelo exposto,

**INDICO** ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção de placa de sinalização na Avenida Dr. Olavo Guimarães, na altura do n.º 157 (Vila Arens).

Sala das Sessões, em 05 de fevereiro de 2019.

  
**WAGNER TADEU LIGABÓ**  
'Dr. Ligabó'