



**INDICAÇÃO N° 10697**

Substituição da tampa de concreto situada na esquina entre a Rua Maestro Frederico Nanô e a Avenida São Paulo (Vila Arens) - CEP 13202-542.

ENCAMINHE-SE.

*João João*  
Presidente

12 / 02 / 2019

CONSIDERANDO que a tampa de concreto situada na esquina entre a Rua Maestro Frederico Nanô e a Avenida São Paulo, na Vila Arens - CEP 13202-542, está quebrada, podendo causar acidente com os pedestres,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição da tampa de concreto supracitada.

Sala das Sessões, em 12 de fevereiro de 2019.

**Eng.º Marcelo Gastaldo**