



INDICAÇÃO N° 2951

Conserto na tampa do bueiro na Avenida Doutor Odil Campos Sáes, esquina com a Rua Atílio Vianelo (ao lado do restaurante Beira Rio), Vianelo.

ENCAMINHE-SE.

Presidente

01/08/2017

Considerando que a referida tampa está quebrada e há risco de acidentes para os pedestres, sobretudo os idosos e crianças,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para conserto na tampa do bueiro na Avenida Doutor Odil Campos Sáes, esquina com a Rua Atílio Vianelo (ao lado do restaurante Beira Rio), Vianelo.

Sala das Sessões, em 01 de agosto de 2017.

ARNALDO FERREIRA DE MORAES

'Arnaldo da Farmácia'