



**INDICAÇÃO Nº 3023**

Realização de gestões junto à CCR Autoban para melhoria no escoamento de águas pluviais da Rodovia dos Bandeirantes, em trecho do bairro Santa Clara.

ENCAMINHE-SE.

Presidente

01 / 08 / 2017

Moradores do bairro Santa Clara referem que em obra executada na Rodovia dos Bandeirantes, nas proximidades da Avenida Atílio Gobbo, faltou a implantação de uma caixa de contenção, a água proveniente da rodovia esco diretamente no asfalto daquela via. Tal fato pode ocasionar alagamento na via e torná-la intransitável, uma vez que o local já acumula água durante as chuvas, sendo portanto, fator de risco para todos.

Diante do exposto,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para realização de gestões junto à CCR Autoban para melhoria no escoamento de águas pluviais da Rodovia dos Bandeirantes, em trecho do bairro Santa Clara.

Sala das Sessões, em 01 de agosto de 2017.

**VALDECI VILAR MATHEUS**

*'Valdeci Vilar'*