




INDICAÇÃO Nº 3018

Canalização de água proveniente de mina natural na Av. Nações Unidas (Vila Esperança).

ENCAMINHE-SE.


Presidente


01 / 08 / 2017

Considerando que na Av. Nações Unidas, defronte ao nº 1.575, existe um vazamento constante de água, que está causando transtorno aos pedestres, pois além da corrosão do solo, criou-se no local uma espécie de limo, que deixa o piso escorregadio e oferece grande risco de queda aos pedestres;

Considerando o ofício PRES nº 062/2017, datado de 18 de julho de 2017, onde a DAE S/A informa que após visita técnica ao local, constatou que a água que vaza é proveniente de algumas “minas” naturais, que por declividade, escoam para o passeio público (*fotos do local e ofício anexo*),

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para **canalização de água proveniente de mina natural**, na Av. Nações Unidas, defronte ao nº 1.575, em Vila Esperança.

Sala das Sessões, em 01 de agosto de 2017.


CÍCERO CAMARGO DA SILVA
'Cícero da Saúde'



Câmara Municipal
Jundiaí
SÃO PAULO

ANEXO DA INDICAÇÃO N.º 3018





ANEXO DA INDICAÇÃO N.º 3018





ANEXO DA INDICAÇÃO N.º 3018



CÂMARA MUNICIPAL - INDICAÇÃO Nº 3018/Jundiaí/2017 - 14:07:07 078343


EXPEDIENTE

Ven. Cícero

Jundiaí, 18 de julho de 2017

OFÍCIO PRES nº 062/2017

Ao
Ilmo Sr.
Cícero Camargo da Silva
M.D Vereador do Município de Jundiaí



Ref. Indicação nº 2286, de 13/06/2017.

Assunto: Averiguação das causas e resoluções de problema de vazamento de água na Av. Nações Unidas (Vila Esperança).


Prezado Sr.,

Vimos por meio desta, em atendimento a indicação em referência, informar que após visita técnica no local, resta constatado não se tratar de vazamento em rede de distribuição de água, mas sim, de água proveniente de algumas "minas" naturais, que, por declividade, escoam para o passeio público.

Neste caso, sugerimos solicitar à PMU/UGISP, sua canalização em direção à rede de captação de águas pluviais.

Sendo o que se apresenta, aproveitamos o ensejo para nos colocarmos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos, firmamo-nos com elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Eduardo Santos Palhares
Diretor Presidente
DAE S/A - Água e Esgoto
Jundiaí-SP



ANEXO DA INDICAÇÃO N.º 3018



Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N.º 2286

Averiguação das causas e resolução de problema de vazamento de água na Av. Nações Unidas (Vila Esperança).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

13 / 06 / 2017

Considerando que na Av. Nações Unidas, defronte ao nº 1.575, existe uma vertente de água canalizada, aparentemente advinda de uma mina, no entanto existe um vazamento constante de água no local que está invadindo o passeio público, segundo relatos de moradores há aproximadamente dois anos;

Considerando que o vazamento tem um fluxo considerável, e vêm causando transtorno aos pedestres, pois além da corrosão no solo causado pela água constante, criou-se no local uma espécie de limo, que deixa o piso escorregadio, e traz grande risco de acidentes (fotos anexas),

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para **averiguação das causas e resolução de problema de vazamento de água** na Av. Nações Unidas, defronte ao nº 1.575, Vila Esperança.

Sala das Sessões, em 13 de junho de 2017.

CICERO CAMARGO DA SILVA
Cicero da Saúde

IMPRESSÃO AUTOMÁTICA DO SISTEMA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS - 13/06/2017 15:53