



INDICAÇÃO N° 3.181

Implantação de redutor de velocidade na Rua Bastos, altura do n.º 655 (Jardim Tamoio).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

08/08/2017

Na Rua Bastos, Jardim Tamoio, muitos motoristas imprudentes e inconsequentes imprimem excessiva velocidade em seus veículos, desrespeitando as posturas de trânsito e provocando riscos de acidentes e atropelamentos.

Essa situação imprópria demanda a intervenção do Poder Público para adoção de medidas aptas a coibir essa prática.

Por essas razões,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para implantação de redutor de velocidade na Rua Bastos, altura do nº 655, Jardim Tamoio.

Sala das Sessões, em 08 de agosto de 2017.

MÁRCIO PETENCOSTES DE SOUSA
'Márcio Cabeleireiro'