



INDICAÇÃO Nº 3320

Nivelamento do tampão de bueiro existente na Rua Pe. Angelo Cremonti, no seu encontro com a Rua Dino (Ponte São João)

ENCAMINHE-SE.

Presidente

16/08/2017

Considerando que na Rua Pe. Angelo Cremonti, no seu encontro com a Rua Dino (Ponte São João), existe um bueiro cujo tampão está abaixo do nível da pavimentação, causando danos aos veículos que por lá trafegam;

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para nivelamento do tampão de bueiro no referido local.

Sala das Sessões, em 16 de agosto de 2017.

RAFAEL ANTONUCCI