



INDICAÇÃO Nº 3.418

Reparos em banco de concreto localizado na Praça Marechal Floriano Peixoto, atrás da Catedral Nossa Senhora do Desterro (Centro).

ENCAMINHE-SE.



Presidente


22/08/2017

Considerando que na Praça Marechal Floriano Peixoto, atrás da Catedral Nossa Senhora do Desterro, Centro, existe um banco de concreto que está quebrado, inclusive com sua armação de ferro exposta (como demonstra a foto em anexo), fato este que pode ocasionar acidentes graves,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparos em banco na praça supracitada.

Sala das Sessões, em 22 de agosto de 2017.


FAOUAZ TAÇA



ANEXO DA INDICAÇÃO N° 3.418

