



**INDICAÇÃO N° 3751**

Substituição de lâmpadas no perímetro externo da UBS Morada das Vinhas (Conjunto Residencial Morada das Vinhas).

ENCAMINHE-SE.

  
Presidente

12 / 09 / 2017

CONSIDERANDO que duas lâmpadas localizadas do lado de fora da UBS Morada das Vinhas ficam constantemente acesas,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição de lâmpadas no perímetro externo da UBS Morada das Vinhas (Conjunto Residencial Morada das Vinhas).

Sala das Sessões, em 12 de setembro de 2017.



**Eng.º Marcelo Gastaldo**