



INDICAÇÃO N° 3791

Estrutura de coberturas de concreto nas margens do Rio Jundiaí ao longo da Avenida Frederico Ozanan de modo a aumentar a velocidade de vazão do rio durante chuvas fortes e prolongadas (Jardim Shangay).

ENCAMINHE-SE.


Presidente

12/09/2017

Considerando que no local sempre ocorrem enchentes durante as chuvas fortes e prolongadas;

Considerando a necessidade de resolver ou mitigar o problema;

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para estrutura de coberturas de concreto nas margens do Rio Jundiaí ao longo da Avenida Frederico Ozanan de modo a aumentar a velocidade de vazão do rio durante chuvas fortes e prolongadas (Jardim Shangay).

Sala das Sessões, em 12 de setembro de 2017.



ROGÉRIO RICARDO DA SILVA