




**INDICAÇÃO Nº 3881**


Tapamento de buracos localizados na Rua Brasil, entre os números 173 e 295 (Vila Isabel Eber).



Considerando que os buracos mencionados no endereço abaixo, colocam em risco a segurança dos motoristas, passageiros e pedestres,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento de buracos localizados na Rua Brasil, entre os números 173 e 295 (Vila Isabel Eber).

Sala das Sessões, em 19 de setembro de 2017.

  
DOUGLAS MEDEIROS