



INDICAÇÃO Nº 3.936

Reparos ao redor de tampão de bueiro na altura do número 209 da Avenida Nami Azém (bairro Colônia).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

19/09/2017

Considerando a existência de um tampão de bueiro com buracos em todo seu contorno,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para a realização de reparos ao redor de tampão de bueiro na altura do número 209 da Avenida Nami Azém, Colônia.

Sala das Sessões, em 19 de setembro de 2017.

VALDECIR VILAR MATHEUS