



INDICAÇÃO N° 4098

Nivelamento do tampão de bueiro localizado no entroncamento da Av. Pe. Angelo Cremonti com a Rua Dino (Ponte São João)

ENCAMINHE-SE.



Presidente

03/10/2017

CONSIDERANDO que no entroncamento da Avenida Pe. Angelo Cremonti com a Rua Dino, na Ponte São João, o tampão de bueiro está abaixo do nível da pavimentação, causando danos aos veículos;

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para nivelamento do tampão de bueiro localizado no entroncamento da Av. Pe. Angelo Cremonti com a Rua Dino (Ponte São João)

Sala das Sessões, em 03 de outubro de 2017.



RAFAEL ANTONUCCI