



INDICAÇÃO N° 4320

Reparos no asfalto no entorno da Praça Antonio José de Carvalho (Vila São Paulo).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

10/10/2017

Considerando que no entorno da Praça Antonio José de Carvalho, antiga Praça MMDC, em Vila São Paulo, defronte do nº 196, existe uma tampa de bueiro afundada e com rachaduras ao redor, e, também, defronte do nº 210, tem um buraco que está prejudicando o trânsito local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para a realização dos serviços de reparos no asfalto do local acima mencionado.

Sala das Sessões, em 10 de outubro de 2017.

VALDECI VILAR MATHEUS

'Valdeci Vilar'