



**INDICAÇÃO Nº 4313**

Reforma do telhado da Unidade Básica de Saúde da Vila Comercial

ENCAMINHE-SE.

Presidente

10/10/2017

Considerando que o lado esquerdo do telhado da Unidade Básica de Saúde da Vila Comercial está comprometido, o que permite a passagem de água em dias de chuva, apresentando goteiras e infiltrações em diversos pontos;

Considerando que muitos locais já apresentam desgaste na pintura e estufamento no revestimento devido à umidade;

Considerando que em períodos de chuva são necessários cobrir materiais, computadores e até macas com plásticos para evitar que molhem,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para a urgente realização de reforma no telhado da referida UBS.

Sala das Sessões, em 10 de outubro de 2017.

**CÍCERO CAMARGO DA SILVA**  
'Cícero da Saúde'