



INDICAÇÃO N° 4362

Manutenção e reposição de luminárias com “duas pétalas” nos canteiros da Avenida Humberto Cereser defronte ao lago do Loteamento Vale Azul – Fase II (Caxambu)

ENCAMINHE-SE.

Presidente

10/10/2017

Considerando que as luminárias estão enferrujadas, tortas e danificadas pelo tempo;

Considerando que algumas luminárias estão faltando,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção e reposição de luminárias com “duas pétalas” nos canteiros da Avenida Humberto Cereser defronte ao lago do Loteamento Vale Azul – Fase II (Caxambu).

Sala das Sessões, em 10 de outubro de 2017.

ROGÉRIO RICARDO DA SILVA