



INDICAÇÃO Nº 4751

Substituição de tampão de concreto que se encontra quebrado no bueiro em frente ao número 611 da Rua Padre Norberto Mojola (Jardim Santa Gertrudes).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

07/11/2017

Considerando que o tampão de concreto do bueiro em frente ao número 611 da Rua Padre Norberto Mojola (Jardim Santa Gertrudes), encontra-se quebrado e que ocasiona risco aos pedestres que transitam pelo local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição de tampão de bueiro no referido local.

Sala das Sessões, em 07 de novembro de 2017.

ADRIANO SANTANA DOS SANTOS
ADRIANO SANTANA DOS SANTOS

'Dika Xique Xique'