



INDICAÇÃO Nº 5.024

Reparos no entorno de tampão de bueiro localizado na Rua Professor José Tavares, altura do número 340 (Vila Vianello).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

21/11/2017

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para a execução de reparos ao redor do tampão de bueiro localizado na Rua Professor José Tavares, altura do número 340, Vila Vianello, pois está com diversos buracos e rachaduras em seu entorno, trazendo prejuízo ao fluxo viário.

Sala das Sessões, em 21 de novembro de 2017.

VALDECI VILAR MATHEUS