



INDICAÇÃO Nº 5.326

Reparo em tampão de bueiro na Rua Londrina, altura do número 446 (Vila Maringá/Jardim Martins).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

05/12/2017

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em tampão de bueiro na Rua Londrina, altura do número 446, em Vila Maringá, que apresenta buracos em seu entorno, o que está causando transtornos ao trânsito local.

Sala das Sessões, em 05 de dezembro de 2017.

VALDECI VILAR

'Delano'