



INDICAÇÃO N° 5.330

Reparo em tampão de bueiro na Avenida das Nações Unidas, altura do número 1.411 (Vila Esperança).

ENCAMINHE-SE.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Valdeci Vilar".

Presidente

05/12/2017

Considerando a existência de um tampão de bueiro desnivelado e com buracos no entorno, o que causa transtornos aos motoristas que circulam pelo local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em tampão de bueiro na Avenida das Nações Unidas, altura do número 1.411, Vila Esperança.

Sala das Sessões, em 05 de dezembro de 2017.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, appearing to read "Valdeci Vilar".

VALDECI VILAR
'Delano'