



INDICAÇÃO N° 5442

Reinstalação do poste de sinalização toponímica, bem como substituição das placas na esquina da Rua Pedro Alexandrino com a Rua São Francisco de Assis (Bairro Anhangabaú).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

12/12/2017

Na esquina da Rua Pedro Alexandrino com a Rua São Francisco de Assis (Bairro Anhangabaú), existe um poste metálico com sinalização toponímica cuja base está quebrada, em situação imprópria e inclinação passível de queda e provocar danos em veículos próximos ou até acidentes, inclusive com pedestres.

A dificultar ainda mais a visualização do informativo dos logradouros, as placas estão desgastadas e com avarias, não se prestando adequadamente à sua finalidade.

Por essas razões,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reinstalação do poste de sinalização toponímica, bem como substituição das placas, na esquina da Rua Pedro Alexandrino com a Rua São Francisco de Assis (Bairro Anhangabaú).

Sala das Sessões, em 12 de dezembro de 2017.

MÁRCIO PETENCOSTES DE SOUSA

'Márcio Cabeleireiro'