



INDICAÇÃO Nº 5464

Reparos em tampão de bueiro na Rua Marques de Maricá, altura do número 26 (Vila Santana).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

12/12/2017

Considerando a existência de um tampão de bueiro desnivelado e com rachaduras no entorno, prejudicando o trânsito na via,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para a execução de reparos em tampão de bueiro na Rua Marques de Maricá, altura do número 26 (Vila Santana).

Sala das Sessões, em 12 de dezembro de 2017.

VALDECI VILAR

'Delano'