



INDICAÇÃO N° 5597

Reparos e reforço no gradil de proteção ao redor do Terminal Colônia.

ENCAMINHE-SE.

Presidente

06/02/2018

CONSIDERANDO que ao redor do Terminal Colônia o gradil de proteção está bastante danificado,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparos e reforço no gradil de proteção ao redor do Terminal Colônia.

Sala das Sessões, em 06 de fevereiro de 2018.

RAFAEL ANTONUCCI