



INDICAÇÃO N° 5617

Melhorias na iluminação da Viela C do Jardim Tamoio/Núcleo Balsan.

ENCAMINHE-SE.

Presidente

06/02/2018

A Viela C localizada no Jardim Tamoio/Núcleo Balsan está com sua iluminação bastante deficiente, em razão de lâmpadas queimadas e de postes sem instalação de “bicos de luz”, tornando o local escuro à noite e favorecendo a ação de bandidos e marginais.

Além dos perigos apontados, a deficiência de iluminação também provoca riscos de tropeções e quedas de transeuntes, o que demanda rápida intervenção para reverter essa situação imprópria.

Por essas razões,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para melhorias na iluminação da Viela C do Jardim Tamoio/Núcleo Balsan.

Sala das Sessões, em 06 de fevereiro de 2018.

MÁRCIO PETENCOSTES DE SOUSA

'Márcio Cabeleireiro'