



**INDICAÇÃO N° 5620**

Implantação de sinalização de solo e de redutor de velocidade na Rua Água Branca (Jardim Tamoio).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

06/02/2018

A Rua Água Branca, no Jardim Tamoio, é desprovida de sinalização de solo, imprescindível à organização e orientação do tráfego, situação imprópria que provoca riscos de acidentes e de atropelamentos, agravada pela conduta imprudente de alguns motoristas que não respeitam os limites de velocidade.

Por essas razões,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para implantação de sinalização de solo e de redutor de velocidade na Rua Água Branca (Jardim Tamoio).

Sala das Sessões, em 06 de fevereiro de 2018.

MÁRCIO PETENCOSTES DE SOUSA  
'Márcio Cabeleireiro'