



**INDICAÇÃO N° 5622**

Tapamento de buraco na Rua Carlos Hummel Guimarães, altura do n° 26, bem como melhorias no sistema de escoamento d'água na mesma localidade (Jardim Tamoio).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

06/02/2018

Na Rua Carlos Hummel Guimarães, altura do n° 26, no Jardim Tamoio, existe um buraco de grandes proporções, situação imprópria passível de provocar acidentes ou danos nos veículos.

A localidade também enfrenta problemas de escoamento de água, nas proximidades da Igreja Universal, sendo certo que em dias de precipitação pluviométrica as águas invadem o passeio público.

Isto posto,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento de buraco na Rua Carlos Hummel Guimarães, altura do n° 26, bem como melhorias no sistema de escoamento d'água na mesma localidade (Jardim Tamoio).

Sala das Sessões, em 06 de fevereiro de 2018.

**MÁRCIO PETENCOSTES DE SOUSA**

**'Márcio Cabeleireiro'**