



INDICAÇÃO N° 5701

Estudos para modificação do funcionamento dos semáforos de pedestres no entroncamento das avenidas São Paulo e Dr. Olavo Guimarães com as Ruas Moreira César e Lacerda Franco (Vila Arens).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

06/02/2018

CONSIDERANDO que os semáforos de pedestres existentes no entroncamento das avenidas São Paulo e Dr. Olavo Guimarães com as Ruas Moreira César e Lacerda Franco, em Vila Arens, são acionados automaticamente, independente da existência ou não de pedestres para travessia;

CONSIDERANDO que, desta forma, o trânsito de veículos naquele movimentado entroncamento fica ainda mais lento, com os motoristas esperando fechar o semáforo de pedestres, que é aberto na maioria das vezes para ninguém;

CONSIDERANDO, por fim, que, se os semáforos de pedestres fossem acionados somente pelas botoeiras, boa parte do problema seria resolvido,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para estudos para modificação do funcionamento dos semáforos de pedestres no entroncamento das artérias acima mencionadas.

Sala das Sessões, em 06 de fevereiro de 2018.

FAOUAZ TAÇA