



**INDICAÇÃO N° 5799**

Reforma do corrimão na viela ao lado do número 70 da Rua Profª Benedita Siqueira de Godoy (Bairro Colônia).

ENCAMINHE-SE.


  
Presidente

14/02/2018

CONSIDERANDO que o corrimão existente na viela localizada ao lado do número 70 da Rua Profª Benedita Siqueira de Godoy, no Bairro Colônia, está em péssimas condições de uso;

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reforma do corrimão na viela ao lado do número 70 da Rua Profª Benedita Siqueira de Godoy (Bairro Colônia).

Sala das Sessões, em 14 de fevereiro de 2018.

  
RAFAEL ANTONUCCI