



INDICAÇÃO N° 5985

Melhorias e repinte da sinalização de solo da rotatória na Av. Samuel Martins, na confluência com a Rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves (Jardim do Lago).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

27/02/2018

CONSIDERANDO que a pintura da sinalização de solo existente na rotatória da Av. Samuel Martins, na confluência com a Rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves, no Jardim do Lago, encontra-se totalmente apagada em decorrência da ação do tempo;

CONSIDERANDO que o atual estado em que se encontra a sinalização da referida rotatória está colocando em risco a integridade física dos transeuntes, pois podem ocorrer acidentes, especialmente no período da noite, quando a visibilidade dos motoristas fica reduzida,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para melhorias e repinte da sinalização de solo da rotatória do local em questão.

Sala das Sessões, em 27 de fevereiro de 2018.

ADRIANO SANTANA DOS SANTOS
ADRIANO SANTANA DOS SANTOS

'Dika Xique Xique'