



**INDICAÇÃO Nº 14.990**

Conserto de bueiro localizado na Av. São Paulo, em frente ao nº 1.151 (Vila São Paulo).

ENCAMINHE-SE.

*Erang Tala*  
Presidente

26/11/2019

Considerando que na Av. São Paulo, em frente ao número 1.151, na Vila São Paulo, existe um bueiro que afundou, causando riscos de acidentes para pedestres e motoristas que circulam pelo local,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para conserto de bueiro no local supracitado.

Sala das Sessões, em 26 de novembro de 2019.

*Douglas Medeiros*  
DOUGLAS MEDEIROS