



INDICAÇÃO Nº 15.011

Reconstrução de lombada ou implantação de lombofaixa na Rua José Joaquim dos Santos, à altura do nº. 222 (Bairro Ivoituruaia) – CEP: 13218-790.

ENCAMINHE-SE.

Franz Tolo
Presidente

26/11/2019

Considerando que a lombada existente na Rua José Joaquim dos Santos, à altura do nº. 222 (Bairro Ivoituruaia), e sua respectiva sinalização sofreram intenso desgaste pelas ações do tempo e pelo tráfego de veículos;

Considerando que no endereço citado funciona a EMEB Luzia Francisca de Souza Martins, sendo que a principal função do redutor de velocidade é proporcionar travessia segura aos alunos, funcionalidade atualmente prejudicada pelas referidas condições de conservação,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reconstrução de lombada ou implantação de lombofaixa na Rua José Joaquim dos Santos, à altura do nº. 222 (Bairro Ivoituruaia) – CEP: 13218-790.

Sala das Sessões, em 26 de novembro de 2019.

ROGÉRIO RICARDO DA SILVA

'Rogério Ricardo da Silva'