



INDICAÇÃO Nº 15074

Reparo ao redor de tampão de bueiro no cruzamento da Rua Barão de Jundiaí com a Rua Engenheiro Monlevade (Centro) - CEP 13201-010.

ENCAMINHE-SE.


Faury Tolo
Presidente

03/12/2019

Considerando que alguns blocos de cimento do piso intertravado se soltaram ao redor de um tampão de bueiro, ocasionando um buraco que pode danificar os veículos,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para a execução de reparo ao redor de tampão de bueiro no cruzamento da Rua Barão de Jundiaí com a Rua Engenheiro Monlevade, Centro.

Sala das Sessões, em 03 de dezembro de 2019.


VALDECI VILAR MATHEUS
'Delano'