



INDICAÇÃO Nº 15.131

Melhorias na iluminação da quadra de basquete localizada na Rua Dr. Ramiro de Araújo Filho (Vila Formosa) – CEP: 13214-300.

ENCAMINHE-SE.

João João
Presidente
03/12/2019

Considerando que a quadra de basquete localizada na Rua Dr. Ramiro de Araújo Filho, na Vila Formosa, é muito utilizada pela população local, porém a iluminação deficiente tem inviabilizado o aproveitamento do espaço no período noturno;

Considerando que há refletores na quadra, porém um está com a lâmpada queimada e os outros estão com o foco de luz mal direcionados, provavelmente por interferência de fortes ventos, tornando o ambiente escuro,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para melhorias na iluminação da quadra de basquete localizada na Rua Dr. Ramiro de Araújo Filho (Vila Formosa) – CEP: 13214-300.

Sala das Sessões, em 03 de dezembro de 2019.


CICERO CAMARGO DA SILVA
'Cicero da Saúde'