


INDICAÇÃO Nº 15200


Manutenção predial da UBS localizada na Rua Hans Staden nº 40 (Bairro Anhangabaú).



Considerando que há sinais de infiltração na cobertura da Unidade Básica de Saúde localizada na Rua Hans Staden número 40, no Bairro Anhangabaú, conforme foto anexa,


INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção predial da UBS supracitada.

Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 2019.


DOUGLAS MEDEIROS



ANEXO DA INDICAÇÃO Nº 15200



Douglas / m / edeiros