



INDICAÇÃO Nº 15.368

Estudo para manutenção estrutural no prédio do Centro de Integração da Cidadania-CIC "Ary Fossen" (Parque CECAP) – CEP 13214-717.

ENCAMINHE-SE.


Foung Tala
Presidente

04/02/2020

CONSIDERANDO que diversos usuários reclamam de problemas estruturais no prédio do CIC, como infiltrações e vazamentos,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para estudo para manutenção estrutural no prédio do Centro de Integração da Cidadania-CIC Ary Fossen, situado na Rua Alceu de Toledo Pontes, nº 200 (Parque Cecap).

Sala das Sessões, em 04 de fevereiro de 2020.


EDICARLOS VIEIRA
'Edicarlo Vetor Oeste'