




INDICAÇÃO Nº 15.564

Reparos no entorno de tampão de bueiro localizado na Avenida Dr. Gumercindo Soares de Camargo, altura do número 415 (Jardim do Lago) – CEP.13203-565.



Considerando os transtornos causados aos motoristas que circulam pela via pelos buracos ao redor de tampão de bueiro,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparos no entorno de tampão de bueiro localizado na Avenida Dr. Gumercindo Soares de Camargo, altura do número 415, Jardim do Lago – CEP.13203-565.

Sala das Sessões, em 11 de fevereiro de 2020.

VALDECI VILAR MATHEUS

'Delano'