




INDICAÇÃO N° 15757


Reparo ao redor de tampão de bueiro no cruzamento da Rua Barão de Jundiaí com a Rua Secundino Veiga (Centro) - CEP 13201-010.



Considerando a existência de buracos ao redor de um tampão de bueiro, que podem danificar os veículos que circulam pela via,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo ao redor de tampão de bueiro no cruzamento da Rua Barão de Jundiaí com a Rua Secundino Veiga (Centro) - CEP 13201-010.

Sala das Sessões, em 27 de fevereiro de 2020.



VALDECI VILAR MATHEUS
'Delano'