




INDICAÇÃO Nº 15.815

Manutenção de Guia de Vazão de Água Pluvial na Rua Tibiriça, na altura do n.º 188 (Vila Arens).




Há uma Guia de Vazão de Água Pluvial com buraco na via abaixo indicada, sendo necessária a sua manutenção, pois pode causar danos com a infiltração da água da chuva despejada diretamente no solo.

Pelo exposto,

INDICO ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção de Guia de Vazão de Água Pluvial na Rua Tibiriça, na altura do n.º 188, Vila Arens.

Sala das Sessões, em 27 de fevereiro de 2020.


WAGNER TADEU LIGABÓ
'Dr. Ligabó'