



INDICAÇÃO N° 15.878

Substituição de tampa de bueiro quebrada na rua Itirapina, defronte do nº 1.006 (Vila Hortolândia) – CEP.13.214-970.

ENCAMINHE-SE.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Joaquim Tadeu".

Presidente

03/03/2020

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição de tampa de bueiro quebrada na rua Itirapina, defronte do nº 1.006, Vila Hortolândia – CEP.13.214-970.

Sala das Sessões, em 03 de março de 2020.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Romildo Antônio da Silva".