

**INDICAÇÃO N° 16130**

Vistoriar, estudar e implantar solução para o problema de acúmulo de terra, entulhos e existência de poças d'água e de lama nas sarjetas da Rua Eutichiano Rizzi, no trecho compreendido entre os números 128 e 240 (bairro Ivturucuia – CEP. 13218-760)

ENCAMINHE-SE.

Presidente

12/05/2020

Considerando-se que no trecho indicado há acúmulo de barro proveniente de dois terrenos que não contam com muro de fechamento frontal;

Considerando que nos dias de chuva a terra proveniente destes terrenos se encaminha para a rua obstruindo as sarjetas e bocas de lobo, impedindo que o escoamento correto da água, havendo portanto formação de poças d'água e lama na via pública;

Considerando que próximo ao número 210 há longo trecho sem boca de lobo, causando os mesmos efeitos acima relatados;

Considerando que o pavimento asfáltico foi recentemente implementado e que a atual situação resultará em danos ao mesmo, onerando assim o patrimônio público;

Considerando os incômodos causados a população que ali habita e por ali circula.

Sugere-se que, caso necessário, os proprietários dos terrenos citados sejam comunicados para construção dos muros.


Sugere-se ainda próximo ao número 210 seja instalada nova boca de lobo.





**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para Vistoriar, estudar e implantar solução para o problema de acúmulo de terra, entulhos e existência de poças d'água e de lama nas sarjetas da Rua Eutichiano Rizzi, no trecho compreendido entre os números 128 e 240 (bairro Ivo Turucaia – CEP. 13218-760)

Sala das Sessões, em 12 de maio de 2020.

  
**ROGÉRIO RICARDO DA SILVA**  
*'Rogério Ricardo da Silva'*