



**INDICAÇÃO Nº 16.237**

Tapamento de buraco localizado na Rua São Bernardo, em frente ao nº 155 (Vila Pirapora).

ENCAMINHE-SE.

*Fanny Iala*  
Presidente

26/05/2020

Considerando que na Rua São Bernardo, em frente ao número 155, na Vila Pirapora, um buraco está gerando transtornos, além de colocar em risco a segurança dos motoristas, podendo também causar danos aos veículos e conseqüentemente, prejuízos aos proprietários,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento de buraco no endereço supracitado.

Sala das Sessões, em 26 de maio de 2020.

*Douglas Medeiros*  
**DOUGLAS MEDEIROS**