



INDICAÇÃO N° 16530

Estudo para analisar e sanar causas de afundamento na faixa de rolamento da Rua João Cereser, altura do número 360 - Jardim Santa Gertrudes (CEP: 13205-240)

ENCAMINHE-SE.

Presidente

23/06/2020

Considerando que DAE S/A realizou reparo no trecho há algum tempo e que desde então o solo está afundando intensamente, causando desnível no solo e colocando em risco a segurança do trânsito local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para Estudo para analisar e sanar causas de afundamento na faixa de rolamento da Rua João Cereser, altura do número 360 - Jardim Santa Gertrudes (CEP: 13205-240)

Sala das Sessões, em 23 de junho de 2020.

ADRIANO SANTANA DOS SANTOS
ADRIANO SANTANA DOS SANTOS

'Dika Xique Xique'