



INDICAÇÃO N° 16634

Melhorias no bueiro na esquina da Rua Carlos Gomes com a Rua Lúcia Bressan Passarin (Vila Rica).



CONSIDERANDO que moradores reclamam que o bueiro localizado na esquina da rua Carlos Gomes com a Rua Lúcia Bressan Passarin, encontra-se impregnado de lixo e sujeira,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para melhorias no bueiro na esquina da rua Carlos Gomes com a Rua Lúcia Bressan Passarin (Vila Rica).

Sala das Sessões, em 30 de junho de 2020.

Eng.º Marcelo Gastaldo