



INDICAÇÃO Nº 16788

Reparos urgentes na pavimentação, iluminação e corrimões da viela localizada na Rua Alfredo Vaz de Campos, altura do nº 323, que faz a ligação com a Rua Eduardo Baialuna (Jardim Tamoio).



Objetivando melhorias em prol do bom andamento da cidade,
INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparos urgentes na pavimentação, iluminação e corrimãos da viela localizada na Rua Alfredo Vaz de Campos, altura do nº 323, que faz a ligação com a Rua Eduardo Baialuna (Jardim Tamoio).

Sala das Sessões, em 07 de julho de 2020.


MÁRCIO PETENCOSTES DE SOUSA
'Márcio Cabeleireiro'