



INDICAÇÃO Nº 17.319

Reparos em tampão de bueiro à altura do nº. 308 da Rua Ricardo Gobbo (Vila Esperança) – CEP: 13203-830.

CANCELADO

ENCAMINHE-SE.

Presidente

15/09/2020

Considerando que o tampão do bueiro localizado em frente ao nº 308 da Rua Ricardo Gobbo, na Vila Esperança, está danificado e com vários buracos e rachaduras ao redor,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para a execução de reparos em tampão de bueiro no referido endereço.

Sala das Sessões, em 15 de setembro de 2020.

VALDECI VILAR MATHEUS

'Delano'